C080

15

Stichting de Oude Kerk te Amsterdam

Beschrijving Mariakapel en Snijderskapel

band 2

door
A. van Rooijen

RESTAURATIE
VAN DE
OUDE KERK
TE
AMSTERDAM

1974


ARCHITECTEN: PROF. IR C. WEGENER SLEESWIJK EN D.VERHEUS

RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM

BESCHRIJVING MARIA- EN SNIJDERSKAPEL

A. BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS

4. AFBEELDINGEN




R E S T A U R A T I E   O U D E K E R K   T E   A M S T E R D A M
BESCHRIJVING   MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
PLATTEGROND OUDE KERK IN OPDRACHT VAN NICOLAAS LISTINGH   VOOR 1707
FOTO: TOPOGRAFISCHE ATLAS GEM.ARCHIEFDIENST AMSTERDAM   NEG.NO E345



stal afgebroken ± 1935


RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
AANZICHT OOSTGEVEL OMSTREEKS ~~1920~~
FOTO:TOPOGRAFISCHE ATLAS GEM.ARCHIEFDIENST AMSTERDAM NEG.NO 10715



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
15 BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
OOSTGEVEL MARIAKAPEL MET STEUNBEREN 82 EN 81 FOTO BAKELS 1937



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
OOSTGEVEL MARIAKAPEL NA RESTAURATIE FOTO:P.POSTMA AUG'62



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
DETAILS STEUNBEER 80 OMSTREEKS 1920
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 691



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
DETAIL STEUNBEERBALDAKIJN 80 1960
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 58879




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEVELS VAN DE PANDEN OUDEKERKSPLEIN 3 EN 5
FOTO: P.POSTMA SEPTEMBER 1959



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEVELS VAN HET PAND OUDEKERKSPLEIN 5
FOTO: P.POSTMA SEPTEMBER 1959




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
AFBRAAK KAPCONSTRUCTIE OUDEKERKSPLEIN 5 UIT HET OOSTEN GEZIEN
FOTO: P.POSTMA JANUARI 1960



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
AFBRAAK KAPCONSTRUCTIE OUDEKERKSPLEIN 5 UIT HET N.-WESTEN GEZIEN
FOTO: P.POSTMA DECEMBER 1959



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
PANDEN OUDEKERKSPLEIN 3 EN 5 GESLOOPT,MUUR MARIAKAPEL VRIJGEKOMEN
FOTO: P.POSTMA 1960



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M

BESCHRIJVING — MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL

NA SLOOP OUDEKERKSPLEIN 5 — VINDPLAATS ASPOTTEN

FOTO: P.POSTMA — 1960



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M

BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL

VERROEST TREKANKER BOVEN RAAM 53-54 MARIAKAPEL

FOTO: P.POSTMA APRIL 1960





R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
15
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
OUDE HOGEL SECUNDAIR VERWERKT IN OOSTGEVEL VAN DE MARIAKAPEL
FOTO: R.C.NIEUWENHUIS JULI 1969



1002.

RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM

15 BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
STEUNBEERKOP 81 TOPSTUK MARIAKAPEL
FOTO: RESTAURATIEBUREAU

16

1.12.1.05



RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
LINKERHELFT SCHELPMOTIEF STEUNBEERKOP 81 MARIAKAPEL
FOTO: RESTAURATIEBUREAU



32/36 x 89%

R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M

15 BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
RECHTERHELFT SCHELPMOTIEF STEUNBEERKOP 81 MARIAKAPEL
FOTO: RESTAURATIEBUREAU





R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M


15 BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL

STEUNBEERKOP 80 MET NIEUW TOPSTUK MARIAKAPEL

FOTO: RESTAURATIEBUREAU



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
INTERIEUR APRIL 1928
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 9722



RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
SCHEIBOGEN 10-9-8 SNIJDERSKAPEL
FOTO:P.POSTMA OMSTREEKS 1960

b 17/12 beter




15 RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
KAPITEEL MUURZUIL 1 VANAF ORGELGALERIJ GEZIEN NAAR HET NOORDEN
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 43391



RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
15
KAPITEEL VIERINGKOLOM 7 ZUIDWESTZIJDE
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 91917



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
SCHALKBEELDJE BOVEN KOLOM 9 SNIJDERSKAPEL
FOTO: R.C.NIEUWENHUIS MAART 1974



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
SCHALKBEELDJE BOVEN KOLOM 11 SNIJDERSKAPEL
FOTO: BAKELS REPRODUCTIE R.C.NIEUWENHUIS 1937



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
INTERIEUR 1947 SNIJDERSKAPEL EN KOOROMGANG
FOTO: UIT ARCHIEF ARCHITECT J.P.L.PETRI RESTAURATIEBUREAU




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
WAPENRUSTING VAN JACOB VAN HEEMSKERCK DOOR JOH.WUNDES SOLINGEN
FOTO: RIJKSMUSEUM NEG.NO 1686




RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM
BESCHRIJVING — MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
HET STUTTEN VAN DE BOOG 36-12 — KOOROMGANG
FOTO: H.JANSE — 1952




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
MUURSTUK 36-12 SNIJDERSKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 43390 MEI 1952



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
TEKENING DOOR ANTONIE GREVENSTUK IN OPDRACHT VAN J.SCHOUTEN 1907
FOTO: RESTAURATIEBUREAU



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
FUNDERING PUNT 36 SNIJDERSKAPEL TEK. DOOR MEJ.BIJTELAAR 28-6-'46
FOTO: RESTAURATIEBUREAU





R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
MUURSTUK 35-36 VOOR EN NA VERWIJDEREN BEKLAMPING SNIJDERSKAPEL
FOTO'S: RESTAURATIEBUREAU 1945 EN 1946




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
MARIAKAPEL INTERIEUR GEZIEN NAAR HET NOORDEN AQUAREL H.P.SCHOUTEN1786
FOTO: TOPOGRAFISCHE ATLAS GEM.ARCHIEFDIENST AMSTERDAM NEG.NO 25722



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
RAAM MARIA STERFBED ONTWERP DIRCK CRABETH OOSTGEVEL MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 31651



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
MARIA MET WASKAARS DETAIL RAAM MARIA STERFBED MARIAKAPEL
FOTO: W.BOGTMAN REPRODUCTIE R.C.NIEUWENHUIS RESTAURATIEBUREAU



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
PORTRET LYSBETH BRUNT(?) DETAIL RAAM MARIA STERFBED MARIAKAPEL
FOTO: W.BOGTMAN REPRODUCTIE R.C.NIEUWENHUIS RESTAURATIEBUREAU



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
DETAIL TOP VAN RAAM MARIA STERFBED ONTWERPER:GERARD VAN HOUTEN?
FOTO: R.C.NIEUWENHUIS NEG: RESTAURATIEBUREAU




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
LAMB.VAN NOORT:RAAM AANBIDDING DER HERDERS NOORDGEVEL MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 31616




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
DETAIL RAAM AANBIDDING DER HERDERS MARIAKAPEL
FOTO: W.BOGTMAN REPRODUCTIE R.C.NIEUWENHUIS RESTAURATIEBUREAU



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
LAMBERT VAN NOORT: RAAM MARIA BOODSCHAP NOORDGEVEL MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 31617



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING — MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
DETAIL RAAM MARIA BOODSCHAP — MARIAKAPEL
FOTO: R.C.NIEUWENHUIS — 1968



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
KAPITEEL KOLOM 33 NOORDWESTZIJDE MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 91915



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
KAPITEEL KOLOM 34 ZUID-ZUIDWESTZIJDE MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 91914



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M

BESCHRIJVING
GEWELFAANZET BOVEN KOLOM 34
FOTO: P.POSTMA

MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
MARIAKAPEL
1961



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFAANZET BOVEN KOLOM 34 ZUIDOOSTZIJDE MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG SEPT.1960 NEG.NO 58124



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
CONSOLE BOVEN KOLOM 34 ZUIDOOSTZIJDE MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG SEPT.1960 NEG.NO 58880



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
CONSOLE BOVEN KOLOM 34 ZUIDWESTZIJDE MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG SEPT.1960 NEG.NO 58883




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
CONSOLE BOVEN KOLOM 34 NOORDOOSTZIJDE MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG SEPT.1960 NEG.NO 58881




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
CONSOLE BOVEN KOLOM 34 NOORDWESTZIJDE MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG SEPT.1960 NEG.NO 58882



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
KAPITEEL PILASTER 54 MARIAKAPEL
FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG NEG.NO 58123



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
PIEDESTAL VAN MIDDENMONTANT RAAM 54-55 BINNENZIJDE MARIAKAPEL
FOTO: R.C.NIEUWENHUIS MAART 1974



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M


BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL

GEWELFSCHILDERINGEN TRAVEEEN 33-8-10-34 SNIJDERSKAPEL

FOTO: INSTITUUT VOOR PRAE- EN PROTOHISTORIE NEG.NO 61-139-4/5




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFSCHILDERING RANDMOTIEF SNIJDERSKAPEL
FOTO: P.POSTMA OMSTREEKS 1960



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M

15 BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFVELDEN 33-53/34-54 MARIAKAPEL
FOTO: W.M.ZILVER RUPE NEG.:RESTAURATIEBUREAU SEPTEMBER 1965



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFVELD 33-53 MARIAKAPEL
FOTO: W.M.ZILVER RUPE NEG: RESTAURATIEBUREAU SEPTEMBER 1965



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
RESTAURATIE GEWELFSCHILDERINGEN DOOR F.SMOORENBURG MARIAKAPEL
FOTO: P.POSTMA 1961



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFSCHILDERINGEN VELD 33-53 IN 1963 MARIAKAPEL
FOTO: INSTITUUT VOOR PRAE- EN PROTOHISTORIE NEG.NO 63-259-23/24



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
DETAIL GEWELFSCHILDERING VELD 33-53 NOORD MARIAKAPEL
FOTO: CAPI SEPTEMBER 1960 NEGATIEF: RESTAURATIEBUREAU



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING — MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFSCHILDERING — MARIAKAPEL
FOTO: P.POSTMA — OMSTREEKS 1961



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M

15 BESCHRIJVING — MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFSCHILDERING — MARIAKAPEL
FOTO: — RESTAURATIEBUREAU



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M

15 BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
DETAIL GEWELFSCHILDERING MARIAKAPEL
FOTO: CAPI SEPTEMBER 1960 NEGATIEF: RESTAURATIEBUREAU




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M

BESCHRIJVING — MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL

15 DETAIL GEWELFSCHILDERING — MARIAKAPEL

FOTO: CAPI SEPTEMBER 1960 — NEGATIEF: RESTAURATIEBUREAU






R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
EINDGEWELFSCHOTEL VOOR EN NA RESTAURATIE SNIJDERSKAPEL
FOTO: P.POSTMA 1961



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFSCHOTEL SALVATOR MUNDI NA RESTAURATIE SNIJDERSKAPEL
FOTO: P.POSTMA OCTOBER 1962



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFSCHOTEL NA RESTAURATIE VOORSTELLEND EEN ROOS SNIJDERSKAPEL
FOTO: RESTAURATIEBUREAU





R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEWELFSCHOTEL MARIA MAGDALENA VOOR/NA RESTAURATIE SNIJDERSKAPEL
FOTO: P.POSTMA 1960



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
KAPCONSTRUCTIE MARIAKAPEL BOVEN KOLOM 34 NAAR 'T NOORDEN GEZIEN
FOTO: A.VAN ROOIJEN NOVEMBER 1965



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
KAPCONSTRUCTIE MARIAKAPEL BOVEN KOLOM 34 NAAR HET OOSTEN GEZIEN
FOTO: A.VAN ROOIJEN NOVEMBER 1965



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
KAPCONSTRUCTIE MARIAKAPEL BOVEN 34 NAAR HET ZUID-OOSTEN GEZIEN
FOTO: A.VAN ROOIJEN NOVEMBER 1965



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
KAPCONSTRUCTIE MARIAKAPEL BOVEN 34 NAAR HET NOORD-OOSTEN GEZIEN
FOTO: A.VAN ROOIJEN NOVEMBER 1965




R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
PLAT DAK BOVEN KOLOM 34 NAAR HET ZUIDEN GEZIEN MARIAKAPEL
FOTO: P.POSTMA OMSTREEKS 1962



B.

Grafzerk van Herman ter Moden, Burgemeester van Narva, in het Vrouwenkoor van de Oude Kerk te Amsterdam.


RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
ZERK VAN HERMAN TER MOLEN OVERLEDEN 18 JULI 1559 TEK.B.BIJTELAAR
FOTO:TOPOGRAFISCHE ATLAS GEM.ARCHIEFDIENST AMSTERDAM NEG.NO 26613



Grafzerken van Lambert Jansz. van Vreen, smid in „Sint Eloy" op de Zeedijk, en Harmen Jacobsz. Cruck, van Wesel.
Oude kerk, Vrouwenkoor.

B.


RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
ZERK VAN HENRICK JANSZ.CROECK TEKENING MEJ.B.BIJTELAAR
FOTO: TOPOGR.ATLAS GEM.ARCHIEFDIENST AMSTERDAM NEG.NO 26610



RESTAURATIE OUDE KERK TE AMSTERDAM
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
ZERK VAN BASSEN MARIAKAPEL
FOTO: R.C.NIEUWENHUIS MEI 1970



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
ONTGRAVING TUSSEN 33 EN 34 GEZIEN NAAR HET ZUIDEN MARIAKAPEL
FOTO: P.POSTMA 1961



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
ONTGRAVING TUSSEN 33 EN 34 GEZIEN NAAR 'T NOORD-OOSTEN MARIAKAPEL
FOTO: P.POSTMA 1961



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
15 BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
PIEDESTAL VAN MIDDENMONTANT RAAM 81-80 MARIAKAPEL
FOTO: R.C.NIEUWENHUIS 1974



R E S T A U R A T I E O U D E K E R K T E A M S T E R D A M
BESCHRIJVING MARIAKAPEL EN SNIJDERSKAPEL
GEVELS MARIAKAPEL NA RESTAURATIE
FOTO: R.C.NIEUWENHUIS SEPTEMBER 1968

30036/1027